

## ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОСКОВОЙ СВЕЧИ ДЛЯ МАССАЖА



### Как изготовить массажные свечи?

Для изготовления массажных свечей, в первую очередь необходимо нагреть восковую базу до температуры примерно 55°C.

Далее, в процессе медленного перемешивания, в состав при желании можно ввести жирорастворимые отдушки (до 5%) или эфирные масла (до 1%).

Когда смесь станет однородной, можно приступать непосредственно к процедуре изготовления свечей, включающей в себя два простых шага:

#### Шаг первый:

Заполнить  $\frac{3}{4}$  объема формы для свечи жидким воском при температуре 50°C.

Когда масса начинает становиться матовой, установить фитиль по центру формы.

На несколько часов оставить свечи остывать при комнатной температуре, что позволит воску затвердеть.

#### Шаг второй:

В завершении, заполнить оставшуюся  $\frac{1}{4}$  объема расплавленной массой (при 50°C) и дать свечам остыть до полного застывания воска.

### Как использовать восковые массажные свечи?

Ощутить всю прелесть от использования восковых свечей для массажа позволяет подготовительный этап, в процессе которого создается умиротворяющая и расслабляющая атмосфера.

Всего лишь зажгите свечи и насладитесь исходящим от них теплом и ароматом.

Подождите 20 минут и задуйте пламя.

Вылейте в руку расплавленный воск. (Масло будет теплым, но не раскаленным).

Аккуратно нанесите масло на кожу и получите удовольствие от его согревающего действия и тонкого аромата в сочетании с приятными ощущениями от массажа.